


Ueber die Rauhütte.



Das Churfürstenthum Sachsen zeichnet sich durch die starke Verführung seiner verzinn- ten Bleche, die durch ganz Europa, ja in an- dere Haupttheile des Erdbodens verschickt wer- den, für andern Ländern Deutschlands, aus. Die Werke im Hennebergischen tragen hiezu viel bey. Auf der Rauhütte werden Ble- che geschmiedet und verzinnet. Aus 100. Pfund oder 1. Centner Frischeisen, müssen die Blechschmiede 75. Pfund oder $1\frac{1}{2}$. Hüt- tenschock reinbeschnittene Bleche liefern. Die Gattungen sind von verschiedener Stärke und Größe und werden in Doppel, Kreuz, Fuder, Senkler, und Ausschußbleche getheilt. Die Kreuzbleche sind die stärksten und dicksten, die Fuderbleche etwas dünner und schwächer, die Senkler die dünnesten. Ein Faß der erstern Sorte wiegt 2. Centner 25. Pfund, der mittlern 1. Centner 75. bis 86. Pf. und der letztern 1. Centner 50. Pf. 120. Blat oder Tafeln werden für ein Hüt- tenschock