



die 100 000 zufriedenen Kunden! Diese loben besonders die neuen **Wellen-umschalter**. Unser Bild zeigt, wie die Saba-Ingenieure dieses für den Betrieb besonders wichtige Problem gelöst haben. Der Umschalter ist für den Radioapparat dasselbe, wie für das Auto die Schaltung. Wenn diese nicht geht, kann man eben nicht fahren. Saba hat einen neuen Umschalter mit fünf Federn benützt, der mit seinen platinartigen Kontakten genau so gebaut ist, wie der Schalter an der Gabel unseres Tischtelefons. Jeder Mensch weiß, was man einem Tischtelefon alles zumutet – und wie dauerhaft trotz dieser schlechten Behandlung gerade der Fernsprechapparat ist. Die Saba-Ingenieure haben von den Telefonbauern gelernt! **Am Saba-Wellenschalter treten nie „Ermüdungserscheinungen“ auf.**